



**Tűzállósági követelménnyel
rendelkező burkolt hőszigetelő
rendszerek, térelhatároló
szerkezetek**

Bemutakozás:

Lestyán Mária

építésztervező szakmérnök

ROCKWOOL Hungary Kft.
Szakmai kapcsolatokért felelős
igazgató



TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
Építészeti tűzvédelmi tagozat vezető



A1 Hőszigetelőanyag-gyártók
Egyesületének elnöke



Köszönet a munkacsoport tagjainak!

Kakasy Gergely László

Geier Péter

Kiss Attila

Szittyá Zsolt Magyar

Lestyán Mária

ÉMI Nonprofit Kft

ÉMI Nonprofit Kft

Kingspan Kft

Üveg és Fémszerk. Szak. Int. Kft

Rockwool Hungary Kft

KÖSZÖNÖM



Tartalom:

Fogalmak

18.1 FALAK

3. teherhordozó falak és merevítéseik; 5. pinceszinti teherhordozó falak és merevítéseik; 14. tűzfalak, 17. tűzgátló válaszfalak, 18. tűzgátló fal

18.2 PILLÉREK

4. teherhordozó pillérek és merevítéseik; 6. pinceszinti pillérek és merevítéseik

18.3 FÖDÉMEK

7., 8. pinceszint fölötti, emeletközi- és padlásfödém; 19. tűzgátló födém

18.4. TETŐFÖDÉMEK

9.,10. Tetőfödém tartó-és térelhatároló szerkezetei

18.5. EGYÉB SZERKEZETEK

18.6. Szendvicspanelek

18.7. Homlokzati burkolati bevonati rendszerek



Felülvizsgálat:

- Rendeltetésszerű részletes kivizsgálás, a kiváltó okok feltárása és a szükséges intézkedések megállapítása

Üzemeltető, tulajdonos, kezelő használat során szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrzi az épület homlokzati, külső térelhatárló felületeit és haladéktalanul intézkedik azon hiányosságok kijavítása érdekében, amelyek tűzvédelmi szempontból jelentős mértékűek az adott felületen. Figyelemmel a környező épületszerkezetek meghibásodására is, amelyek a homlokzatokon ilyen sérüléseket okozhatnak, pl. hiányzó ereszcsonna miatt leázik a vakolati réteg.

Karbantartás:

- Eredeti állapot (minőség, teljesítmény) tervszerű fenntartása

A homlokzatok, homlokzati felületek sérülésével, megbontásával nem járó behatás (pl. környezeti szennyeződések lerakódás, algásodás, stb.) időszakonkénti kezelése, eltávolítása pl. a homlokzati felület tisztításával. Gyártói utasítás alapján.



Karbantartás:

- Eredeti állapot (minőség, teljesítmény) tervszerű fenntartása

A homlokzatok, homlokzati felületek sérülésével, megbontásával nem járó behatás (pl. környezeti szennyeződések lerakódás, algásodás, stb.) időszakonkénti kezelése, eltávolítása pl. a homlokzati felület tisztításával. Gyártói utasítás alapján.

Javítás:

- Az eredeti teljesítmény helyreállítására irányuló tevékenység olyankor, ha a szerkezet eredeti, lényeges teljesítménye részben csökken vagy teljesen megszűnt.

A homlokzatok, homlokzati felületek élettartam alatti öregedéséből eredő vagy külső behatásnak köszönhető sérüléseinek kijavítására valamint a szerkezeteken végzett átalakítási munkák során keletkezett felületfolytonossági, csatlakozási hibák, hiányosságok helyreállítása.



Alap kiindulási szempontok:

- Építményszerkezettel, építési termékekkel, készlettel szemben támasztott követelmények
- Lehetséges igazolási módok (Ttv. OTSZ, 275/2013 szerint)
- Szabványok (termék osztályozási, vizsgálati), irányelvek, gyártói útmutatók



LOADING

89%



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Lestyán Mária

építésztervező szakmérnök
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
Építészeti tűzvédelmi tagozat vezető
+ 36 30 474 1702
maria.lestyan@rockwool.com

