

A tűzeset képdokumentációja

**A Debrecen, Fényes udvar 6 szám alatt 2007. február 26-án
történt középmagas lakóépület tűzesetéről, a tűz oltásáról és
vizsgálatáról.**

**A fényképeket készítette Varga Lajos tű. százados, tűzvizsgáló, Debrecen HÖT
Takács Tibor informatikai előadó Sz-Sz-B Megyei KVI
Hajdú Online**



1. Az egység kiérkezésekor negyedik emeletről füst szivárog, a kosár telepítésekor látható, hogy már a 10. emeletről is füst szivárog ki. Egyetlen ablak sincs betörve.



2. A kosársugár és a gyorsugár megszerelése, működése.



3. A kosársugár működése a negyedik emeleten, az egyik kezelő légzőkészülék nélkül avatkozott be.



4. A tűz terjedése a hatodik, majd tizedik emeletre. Intenzív külső lángolást nem tapasztalni.



5. A hatodik emeleti tűzoltás, a kisháló felől.



6. A lehulló üvegtörmelék balesetet nem okozott, a tömlőket azonban elvágta. Külső tömlőfelhúzással beavatkozás a hatodikon.



7. Mentés a hajdúszoboszlói létrával.



8. A mentőkkel példás együttműködés valósult meg.



9. Élénk érdeklődés a lakosság körében.



10. A sajtó rendkívül gyorsan megjelent. Interjú Kósa Lajos polgármesterrel.



11. A kiégett eloltott épülettömb, déli homlokzata. Jellegzetesen megfigyelhető a tűz terjedése. Jellemzően azok a szobák égtek ki, ahol az ablak nyitva volt.



12. A beavatkozás egy részlete.



13. A gépjárművek romhatáron belül egymáshoz közel lettek felállítva.




14. Folyamatosan kellett gondoskodni a léghőpalack utánpótlásról.



15. Bal oldali fektetett, zárt ablakok, szemétdobó helyiségek. Jobb oldalt füstölgő ablakok a lépcsőházat takarják.



16. A tetőtéri átjárón keresztül a szomszédos lépcsőház is telítődött füsttel. (balra fönt) A negyedik emeleti beavatkozásnál látható a tizedik emeleti ablakból hömpölygő füst.



17. A tűz keletkezésének helye. Fsz. 2. másfél szobás, 35 nm-es lakás.



18. Földszint 2. –a tűz keletkezésének helye.



19. Földszint 2. –fürdőszoba, a konyhával határos falán, füstnyomok a szellőzőn.



20. Első emeleti másfélszobás lakás, fémrácsos lezárása. A szomszédos lakásra áttérjedhetett volna a tűz.



21. Első emeleti lépcsőház kormozódása, intenzív hő és füstthatás.



22. Földszint 2-a villanytűzhely melletti szellőzőrendszer.



23. Első emeleti konyha-teljesen megsemmisült.



24. Második emeleti nagyszoba.



25. Második emeleten a konyharész házilag leválasztásra került, ajtaja zárva volt, ezért a tűz nem terjedt át a lakásra.



26. Harmadik emeleti nagszoba.



27. Harmadik emeleti konyha.



28. Harmadik emeleti belső ajtók zárva voltak. A tűz nem terjedt ki.



29. Negyedik emeleti nagyszoba. Jelentős hőterhelés.



30. Negyedik emeleti folyosó, jobbra konyha.



31. Negyedik emeleti konyha.



32. Ötödik emeleti szemétdobó helyiség.



33. Ötödik emelet-a konyha ajtóval leválasztva, a tűz nem terjedt ki a lakásra.



34. Ötödik emeleti előszoba a tűz után.



35. Hatodik emeleti nagyszoba.



36. Hatodik emeleti lépcsőházi közlekedő. A tűz a jobb oldali lakásból terjedt át a szomszédos lakásra.



37. Hetedik emeleti nagyszoba.



38. Hetedik emeleti bejárati ajtó.



39. Hetedik emeleti konyha.




40. Nyolcadik emeleti konyha.



41. Nyolcadik emeleti, szinte sértetlen szoba.



42. Nyolcadik emeleti közlekedő. Sértetlen a másfélszobás bejárati ajtó.



43. Kilencedik emeleti nagyszoba. A szekrényen sértetlen virágok.



44. Kilencedik emeleti közlekedő.



45. Kilencedik emeleti konyha.



46. Tizedik emeleti bejárat ajtó.



47. Tizedik emeleti előszoba, jobbra a hűtőszekrénnel.



48. Tizedik emeleti kishozza, nyitott ablakszárnyal.



49. Tizedik emeleti fürdőszoba.



50. Tizedik emeleti közlekedő.



51. A zárt tetőtéri átjáró.



52. A füstelvezető szerkezet működtetője. Háttérben vasajtós lezárás a közlekedő folyosón.



53. A kiégett tetőtéri szellőző.



54. Jellegzetes lezárás a Fényes udvari szomszédos lépcsőházban.



55. A Fényes udvar 6. szám alatti, alagsori elektromos elosztó helyiség, a benne tárolt éghető hulladékokkal.