

LOG Telep Üzemeltetés

Komárom Telep



(történeti) Áttekintés

FIN

- Finomítói telepeken lévő töltő, lefejtő technológiák működtetése

Üzem-
anyag

- Tároló telepek (másodlagos disztribúció)

LPG

- PBTT tevékenység

Egyéb

- Nyersolaj kondenzátum töltő működtetés



- ✓ 1944 -1994: Finomítói működés (KKV)
- ✓ 1995: Automatikus Tankautótöltő építése és VRU telepítése
- ✓ 1996: Uszálytöltő teljes felújítása
- ✓ 1996-1999: Tartálpark rekonstrukció
- ✓ 1996-2000: Tartály mérési/ elszámolási- és SCADA felügyeleti rendszer kialakítása
- ✓ 2001: Vasúti töltő rekonstrukció
- ✓ 2002: Tűzivíz és olajos szennyvízhálózat felújítása
- ✓ 2004: Vasúti lefejtő modernizálása
- ✓ 2006: Tűzjelző rendszer átalakítása
- ✓ 2006/2007: Integrált tankautótöltő rendszer bevezetése
- ✓ 2008-20016: Folyamatos működést biztosító beruházások

Komárom Telep áttekintő



Fontosabb technológiai létesítmények:

- Uszály töltő (lefejtő)
- Vasúti töltő
- Vasúti lefejtő
- Tankautótöltő
- Tartálpark



Tanúsítások



- Évente ellenőrző, három évente megújító SGS audit (utolsó 2015-ben)
- Process Safety Management (PSM) bevezetése 2013-ban
- ISO 50001 tanúsítvány 2015 október óta



Tűz- és Katasztrófavédelem



- ♥ Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)
- ♥ Minden tartály félstabil oltórendszerrel ellátott
 - ▣ Tartályhűtő rendszerek
 - ▣ Habroham lehetősége
- ♥ Tűzivíz kinyerése a Dunából történik
 - ▣ 2500 m³ tűzivíz tartály
 - ▣ Perkins szivattyú 2200 m³/h
 - ▣ Pleuger búvárszivattyúk
- ♥ Létesítményi Tűzoltóság 36 fővel
 - ▣ FER szerződés 2009.01.01
 - ▣ ASZIV létesítményi tűzoltók MOL-LUB-ROSSI (folyamatosan min. 10 fő)
 - ▣ 2 fő főfoglalkozású tűzoltó
- ♥ Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzat
- ♥ Katasztrófavédelem által jóváhagyott belső védelmi terv (Biztonsági Jelentés)
- ♥ Rendszeres üzemi (részleges) és komplex BVT-, tálcátűz oltási- és kiürítési gyakorlatok
- ♥ SEVESO-II monitoring rendszer (társadalmi kockázat csökkentés)

Események



2006.11.20.

2003 j fázisolajos tartály 10 éves szerkezeti vizsgálatot előkészítő munkálatok során bekövetkezett tartálytűz és robbanás



Események



2016.03.17.
5014 j üres, tisztított benzines tartály 10 éves szerkezeti vizsgálatot megelőző munkálatok során bekövetkezett úszótető szigetelés begyulladás



Köszönöm a figyelmet!

