

I. TSZVSZ TŰZESETEK TAPASZTALATAI

LEFELEJTETT TŰZVÉDELEM
KIÉ A FELELŐSSÉG?

2017. SZEPTEMBER 21.

ÍGY VETTE ÁT A TŰZOLTÓ!!!



ÍGY VETTE ÁT A TŰZOLTÓ!!!



HASZNÁLATI HIÁNYOSSÁGOK

- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
- TŰZCSAPOK
- MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK
- SZABÁLYTALAN TÁROLÁS
- NEM RENDELTETÉS SZERŰ HASZNÁLAT

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK



**A MAGYARORSZÁGON
KÉSZENLÉTBEN TARTOTT
3 MILLIÓ KÉSZÜLÉK 95 %-A
6 KG ABC PORRALOLTÓ**

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK



TŰZOLTÁSI GYAKORLATOK



TŰZCSAPOK



TŰZCSAPOK



TŰZCSAPOK



TŰZCSAPOK



SZÁRAZFELSZÁLLÓ RENDSZEREK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNYEK



SZABÁLYTALAN TÁROLÁS



SZABÁLYTALAN TÁROLÁS



SPRINKLER RENDSZEREK



A száraz rendszer levegő ellátását egy kompresszorral úgy oldották meg, hogy a kompresszort a hálózati csatlakozójának segítségével a száraz szelepre erősítették, majd a levegőellátást bekötötték...




A tolózár hajtókerék meg van, de nem biztos, hogy működik....



Pillangó szelep belső rész, kiszereelés után vált láthatóvá a hiba...



GONDOLKODJON ELŐRE, DOLGOZZON BIZTONSÁGBAN.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!



- FIRE-STOP'97 TŰZVÉDELMI KFT.
- SERES ATTILA ÜGYVEZETŐ