

A lőtérrel keletkezett tüzeset menete időrendben

A tűz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem háromemeletes központi „K” épületének -2. pinceszintjében található, kb. 150 m² alapterületű lőtérrel a fatartókra erősített, gumírozott lőszerfogó falnál keletkezett. Az események sorrendjét adjuk közre.

Idő	Tevékenység
21.12 ⁵⁰	A FTP Hírközpontjába beérkezett az első jelzés, szerint a BMGE-en, a lőtérrel hátul kigyulladt a lőszerfogó fal. (cím: Műegyetem Rakpart „K” épület).
21. 13 ¹⁵	A HKP kezelő I. riasztási fokozatot határozott meg. Riasztásra került a XI/1-es és XI/2-es gépjárműfecskenő.
21. 15	A XI/1 szolgálatparancsnoka döntése alapján a két gépjárműfecskenő különböző útvonalon kezdi meg a vonulást.
21.16 ⁰¹	Újabb jelzés a tűzről: a golyófogófal mögött gumiabroncsok vannak, melyet kívülről fával borítottak. Az égő helyiség az alagsor alatt egy szinttel, a közmű szinten található.
21.22	XI/2 –es helyszínre érkezik, rosszul pontosítja a címet (XI. kerület, Gellért rakpart 1.)
21.23	Alapvezeték és a táplálás szerelés, információt gyűjtés.
21.24	Osztóig megjelenik a víz, a lőtér előtér ajtaját sugárvédelem („D”) mellett felnyitják. (Lent tartózkodik: 5 fő)
21.25	A XI/24-es a fokozatot II-re emeli, Tűzoltási Csoportot és hőkamerát kér a helyszínre.
21.25	A KUN nyugtázta XI/1-es visszajelzését, a fokozat II-es.
21:28	A XI/1-es érdeklődik a KUN-tól, hogy nyugtázta-e a II-es fokozat elrendelését.
21.30	Felismerik, hogy a „D” sugár nem elegendő, ezért felkészülnek a „C” sugár szerelésére.
21.32	XI/24-es a kárhelyszínen a tájékoztató személyre revitoxot kapcsolva tartózkodott a lőtér bejáratánál, megszólalt a légzőkészülék figyelmeztető jelzése, ezért elindultak kifelé és mindenki feljött.
21.26	A HKP kijelöli a II-es riasztási fokozatra a rajokat és kezdeményezi a számítógépes rendszerben a riasztást
21:28	A HKP tájékoztatja a XI/24-est, hogy nyugtázta a II-es riasztási fokozat elrendelését.
21.29	A HKP kezelője észleli, hogy a tűzörségek nem kapják meg a riasztást, többször próbálkozik a számítógép újraindításával ezért telefonon körbehívja az érintett Tűzörségeket.
21.30	TCS2/30-as telefonon érdeklődik, hogy a vonulást megkezdheti-e a káresethez.
21.30	A HKP engedélye alapján, de riasztási lap nélkül a TCS-2 megkezdte a vonulást
21.31	KUN ténylegesen végrehajtja a II. kiemelt riasztást telefonon. Elsőként a IX/1-est, majd a IX/Doktort riasztja, majd a Roham-2-t.
21.36	TCS2-es megérkezett
21.37	A TCS-2/30-as a lépcsőházban találkozik a XI/24-es és XI/26-ossal
21.37	A XI/24-es légzőt cserél, a XI/26-os és a friss légzővel rendelkező Újbudai kolléga visszamegy a -2 szintre a TCS-2/30-assal.

21.37	Roham-2 helyszínen.
21.38	TCS-2/30-as átveszi a tűzoltás irányítását.
21.38	Roham-2 a bejáratnál feladatra jelentkeznek.
21.39	A -2 szintre megérkezik TCS2/30-as, XI/26-os, XI/1-ről a 2-es, Roham2 5 fővel. A XI/26-os kevés levegő miatt miután megmutatta a helyszínt, visszafordult.
21.42	TCS-2/30-as Ventilátorral rendelkező fecskendő, légzőbázist kér a helyszínre.
21.44	HKP riasztja a légzőbázist és a VIII/2-est
21.47	Irányítási pont pontosítja a káreset megközelítésének lehetőségét.
21.50	TCS-2/30-as Visszajelzést ad az Irányítási pontnak a lőtérrel, illetve a talált anyagokról
	A Roham2 második részlege a meglévő „D” sugarat hosszabbítja meg az osztótól egy darab „C” tömlővel, ennek mentén kezdi meg a felderítést, míg a Roham2 első részlege 2 db „C” tömlőből megszereli a „C” sugarat.
21:50	A Roham2 2-es beosztású tűzoltója visszamegy a még az osztónál tartózkodó 3-as, 4-es tűzoltóhoz, jelzi, hogy a „C” sugárnál is tömlőhosszabbításra van szükség. Ezért 2 darab „C” tömlővel a 2-es, 3-as, 4-es tűzoltó bemegy a lőtérré, ahol 1 db tömlővel sugárcsónél az 1-es és a 2-es hosszabbít (melyet a 3-as vitt be), majd a 3-as és a 4-es, valamint az 1-es és a 2-es párban tovább felderítenek.
21:50	TCS2/30-as információt kér a kárhelyszín elrendezéséről, berendezéseiről. A Rohamparancsnok és a Csoport2/30-as hőkamerával ezidőtájt megközelíti a tüzeset helyét.
21:53	A IX/24 jelenti, hogy a váltással a lőtérbe leért. (A IX/24-es 1-es és 2-es beosztású tűzoltó egészen a lőtérig megy, felveszi a kapcsolatot a TCS2/30-assal, a 3-as 4-es beosztású tűzoltó az osztó környékén útvonal biztosításra hátra megy.
21:55	Megtalálják a tüzet, „a tűz kb. 3m ² -es területen van, a tüzet megtaláltuk”.
21:56	A Roham2 első részlege további tömlőhosszabbításra tart igényt, melyet elvégeznek.
Kb. 21:57	SzM és DCs ellenőrizte a levegő mennyiséget (90 és 150 bar), kevésnek találták, jelezték és elindultak visszafelé.
Kb. 21:58	Megszólalt az első légzőkészülék hangos figyelmeztetője. A TCS2/30-as mindenki részére elrendeli a teljes visszavonulást.
21:59	TCS2/30 –as mentésre kért revitox-szal tűzoltókat.
22:00	A XI/2-es és a VIII/2 felkészül a mentésre.
21:59:	A Roham2 személyzete megkezdte a visszavonulást.
21:59	A két kolléga a kijárat helyett a sugárcsőhöz ér. Egyszer már rossz irányba indultak el.
22:00	A IX/24-es és az 1-es beosztású tűzoltó a lőtér bejárata és a lőállások előtti területen helyes irányba tudja irányítani a két kollégát.
22:02	Egyiküket felviszik a felszínre.
22:04	A lőtéren lévő tűzoltók szinte egyhelyben körözték a tömlők mentén keresik a kijáratot. Lent van még: TCS2/30-as, Roham2 pk, 1-es, 2-es, XI/1-esről 2-es.
22:07	A fokozatot III-asra minősítik.
22:08	DCs felkerül az egyetem aulájába.
22:08	HKP nyugtázza III-as fokozatot, riasztja III/1-est.

22:09	HKP riasztja III/Mentőszert.
22:12	HKP riasztja TCS3-at.
22:16	HKP riasztja V/1-t.
22:08	A TCS2/32-es utasítást ad: mindenki revitox-szal menjen le menteni, maga is leindul.
22:11	A VIII/2-es, IX/1-es teljes létszámával a XI/2-es 1-es 2-es beosztású tűzoltójával részt vesz a kutatásban és mentésben.
22:12	A VIII/2-es beosztott megsérül, mentésre szorul.
22:13	EA kimerül, orvosi ápolásban részesül, menteni nem kell.
22:14	A tűzoltás-vezető eszméletét veszti, mentésre szorul.
22:22	III/1-es elindul a -2. szintre életmentésre.
22:28	TCS2/32-es V-ös riasztási fokozatot rendel el
22:30	III/1-es a lőtér bejáratánál megtalálja az első elhunytat.
22:30	KUN50-es helyszínre érkezett
22:38	KUN 50-es irányítást átvette
22:40	KUN10-es helyszínre érkezik
22:40-22:59	Két újabb tűzoltót hoznak a felszínre, a mentők ápolják őket.
22:40	A tűzoltás irányítását újra szervezik, létszámellenőrzés, áteresztő pont létesítése.
23:04	Létszámellenőrzés eredménye: „Mindenkinek megvan, gyertek fel”
23:04-től	A tűzoltás megszervezése, végrehajtása.