

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA BM OKF-TSZVSZ

2018. ÁPRILIS 26-27.

TŰZVÉDELMI CSENDÉLET A HASZNÁLATBAVÉTEL UTÁN

ÍGY VETTE ÁT A TŰZOLTÓ!!!



ÍGY VETTE ÁT A TŰZOLTÓ!!!



HASZNÁLATI HIÁNYOSSÁGOK

- MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK
- MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNYEK
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
- TŰZCSAPOK
- SZABÁLYTALAN TÁROLÁS
- NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

SZÁRAZFELSZÁLLÓ RENDSZEREK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK





MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK



MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNYEK



MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNYEK



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK



**A MAGYARORSZÁGON
KÉSZENLÉTBEN TARTOTT
3 MILLIÓ KÉSZÜLÉK 95 %-A
6 KG ABC PORRALOLTÓ**

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK



TŰZOLTÁSI GYAKORLATOK



TÜZCSAPOK



TŰZCSAPOK



TŰZCSAPOK



SZABÁLYTALAN TÁROLÁS




SZABÁLYTALAN TÁROLÁS



SPRINKLER RENDSZEREK



A száraz rendszer levegő ellátását egy kompresszorral úgy oldották meg, hogy a kompresszort a hálózati csatlakozójának segítségével a száraz szelepre erősítették, majd a levegőellátást bekötötték...





A tolózár hajtókerék meg van, de nem biztos, hogy működik....



Pillangó szelep belső rész, kiszzerelés után vált láthatóvá a hiba...




EGYÉB KARBANTARTÁSI HIÁNYOSSÁGOK



EGYÉB KARBANTARTÁSI HIÁNYOSSÁGOK



GONDOLKODJON ELŐRE, DOLGOZZON BIZTONSÁGBAN.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség



SERES ATTILA