

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő

Balatonföldvár, 2016. november 21-22.

II. gyakorlati feladatsor

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés helyszíni szemlén vesz részt. A képeken látottakat tapasztalod a helyszínen. Feladat az, hogy röviden, tömören, pontokba szedve, ütköztethetően és olvashatóan rögzítsd a vélt hiányosságot, mintha jegyzőkönyvben szerepeltetnéd.

1. feladat

4 pont

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen vesz részt egy kutatólaboratórium területén. A látott helyiség menekülési útvonalnak számít.



2. feladat

4 pont

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen veszel részt egy tízemeletes lakóépületben. A lépcsőházból látható fehér dobozon „Coca-Cola” matrica van, a dobozban nedves fali tűzcsap.



3. feladat

4 pont

A kép két szélén látható épületek külön-külön tűzszakaszba tartoznak. A kék színű fóliák alatt PVC épületgépészeti elemek vannak.



4. feladat

4 pont

A kép egy irodaépület biztonsági liftjének előteréből készült egy ellenőrzés során.



5. feladat

4 pont

A kívülről készült képen egy középmagas lakóépület lépcsőházának kék színű homlokzata és kijárata látható. A másik képen ugyanaz a lépcsőházi kijárat látható belülről.

